


Manual do Cadeado Inteligente TecNeo

1. Características do Produto.



Componentes:

- ① Porta USB
- ② Sensor Biométrico
- ③ Indicador LED

Obs.: Esse Manual de usuário é compatível com todos os Cadeados Inteligentes TecNeo.

1. Esse produto é recarregado por um Cabo USB. Recarregue completamente o produto antes do primeiro uso.

2. Suporta 20 biometrias: **Nº 1-2 é o Administrador**, Nº 3-20 é o usuário Comum. Nº 21 não é possível Registrar.

3. Ele irá restaurar aos padrões de fábrica e deletar todas as biometria uma vez que a biometria do Adminisrador for deletada

4. Quando o Cadeado não estiver cadastrado nenhuma biometria ele pode ser desbloqueado por qualquer pessoa.

2. Indicador.

Indicador LED	Descrição
LED Vermelho piscando	Bateria baixa
LED Vermelho aceso	Carregando
LED Apagado	Bateria Carregada
LED Verde piscando	Modo de Registro / Desbloqueado
LED Verde aceso	Verificação de Biometria Autorizada
LED Azul aceso	Autorização da Biometria do Administrador
LED Azul piscando	Desbloqueado (Modo Padrão)
LED Vermelho aceso	Modo para deletar Biometria
LED Vermelho piscando	Falha na verificação da Biometria

3. Registrar a primeira Digital do Administrador




1. Antes de registrar evite de encostar no sensor biométrico para não ocorrer uma registro acidental.

2. Desbloqueie o Cadeado - Depois pressione com sua digital por 8 segundos até a luz azul ficar acesa.




3. Pressione com a mesma digital para começar a registrar, após isso mantenha pressionado até a luz verde começar a piscar.

4. Pressione e retire sua digital por 5 vezes.



5. LED vermelho indica que o registro falhou, tente novamente.



6. Depois de pressionar 5 vezes e o LED piscar na cor verde, significa que a digital do Administrador foi registrada com sucesso.



5. LED verde indica que foi registrado com sucesso

4. Registrar a 2ª à 20ª Biometria



1. Para registrar uma nova biometria é necessário da permissão do Administrador. A segunda também é de Administrador, da 3 - 20 são usuários comuns.



2. Desbloqueie o Cadeado, pressione com o Administrador 5 vezes. até a luz azul ficar sempre acesa.




3. O novo usuário deve pressionar com a digital uma primeira vez para começar a registrar e a luz verde ficar piscando



4. Registre 5 vezes com a mesma digital



5. LED vermelho indica que o registro falhou, tente novamente.



6. Depois de pressionar 5 vezes e o LED piscar na cor verde, significa que a digital do Administrador foi registrada com sucesso.



5. LED verde indica que foi registrado com sucesso

5. Deletar todos os usuários e resetar o Cadeado.



①



②



③

- ① Para deletar todos os cadastros é necessário a permissão de algum administrador
- ② Desbloqueie o Cadeado, pressione a digital do administrador por 8 segundos até o LED vermelho acender.
- ③ Pressione a Digital e a luz ficará verde, todos as biometrias serão deletadas com sucesso restaurando assim as configurações iniciais.